



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

0071557

O CORPO DE BOMBEIROS CIENTIFICA QUE A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO, CITADA ABAIXO, POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREVISTAS NO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

1ª Via - Usuário
Formulário Nº 071557

Nº Processo: 0611/0368/2013 Nº Vistoria: 0811/0601/2013
Endereço: R Fernando Costa, 08
Bairro: Parque Gerassi
Município: Santo André
Ocupação: Transporte de Água
Proprietário: Claudimara Gonçalves de Lima
Resp. pelo uso: Gota Azul Transporte de Água Ltda EPP.
Resp. Técnico:
CREA/CAU: ART/RRT:
Área Total: 81,60 m² Área Aprovada: 81,60 m²
Vistoriante: 3º Sgt PM Cleber Viana Lucas *Lucas*
Validade: até 25 de fevereiro de 2015
Observação:

Santo André, 28 fevereiro 13

EMITENTE

ASSINATURA

Airio José Madrucci Júnior
Cap PM Chefe da SAT 8º GB

[Signature]